

IZKUŠNJA Z NAPRAVO WELLAN®2000 BIO-SIGNALNIM OBROČEM

Spodaj je prikaz pozitivnih učinkov na menjalniku za segrevanje tople vode s toplovodnim kotlom z dne **7. 1. 2022**. Struktura z uporabo Wellan®2000 naprave je **občutno bolj krhka**.

Sliki spodaj sta primerjava kamenca, ko obroč ni bil vgrajen.

(razlika v barvi - temna barva je zelo trda struktura)

Brez obroča (čiščenje, dec. 2019) →



Z Wellan napravo od 17. 2. 2020 (čiščenje jan. 2022) →



Čiščenje menjalnika:

- 7. 1. 2022



- 14. 6. 2022 (enostavno čiščenje z »vaporom«)

