

IMG\_0401




IMG\_0404



IMG\_0406

Frau Gabriele G.  
Heidelberg  
Einfamilienhaus,  
ca. 40 Jahre alt,  
altes Rohrsystem

**Zustand vorher.**



IMG\_0513



IMG\_0516



IMG\_0517

Frau Gabriele G.  
Heidelberg  
Einfamilienhaus,  
ca. 40 Jahre alt,  
altes Rohrsystem

**Bioenergetische  
Behandlung mit  
Wellan2000, nach  
8 Wochen.**